



Während der Bohrarbeiten waren keine Schichtwasserzutritte zu beobachten.

Es trat ein Spülwasserverlust von 100 % ein.

