

Württembergische Staatstheater - Sanierungs- und Organisationsgutachten - Aufzugsübersicht

NR.	Interne Bezeichnung	Fahrstrecke	Breite Kabine [ca. m]	Länge Kabine [ca. m]	Höhe Kabine [ca. m]	Traglast [kg]	Baujahr	Umbau	Kabinensicherung	Außentüren	Zugang Maschinenraum	Zustand	Bemerkungen
A1	Stellagenaufzug Opernhaus	EG - OG2	3,25	1,75	2,50	1250	1954	2013	Lichtgitter	Schwenktüren	BHG/U/16/1	Antrieb, Steuerung 2013 erneuert	Tür auf 1. Galerie schließt nicht richtig
A2	Bühnenaufzug Opernhaus	EG - Schnürboden	0,66	0,72	1,90	225	1954	-	-	Schwenktüren	Schnürboden		verkürzte Überfahrten, nur durch eingewiesene Personen nutzbar, Nutzung während Vorstellungen möglich
A3	Stallgassenaufzug Opernhaus	UG - OG4	2,20	1,36	2,40	1425	2001	-	Vertikaltüren	Schwenktüren	über Treppe 6 im Dachraum	noch zur Behebung ausstehende TÜV-Mängel	beidseitige Türen, Aufzugsmaschinenraum auf Dach KUL zu klein, Kabine zu klein
A4	Prospektaufzug B Opernhaus	EG - OG3	0,85	17,50	11,95	1350	1954	-	Lichtleisten mitfahrend	Schwenktüren	über Treppe 6 im Dachraum		gilt als Aufzug, Notruf vorhanden
A5	Prospektaufzug c Opernhaus	EG - OG3	0,85	17,50	11,95	1350	1952	-	Lichtleisten mitfahrend	Schwenktüren	über Treppe 6 im Dachraum		gilt als Aufzug, Notruf vorhanden
A6	Personen-Treppe5 Opernhaus	UG - OG2	1,10	1,40	2,10	630	1983	-	Schiebetüren	Schiebetüren	BHG/3/21		Lichtschranke an Zugangstür nur unten
A7	Personenaufzug Bürgerhöfle Oper	UG - OG3	1,60	2,45	2,20	2000	2000	-	Schiebetüren	Schiebetüren	KUL/4/90/1		beidseitige Türen
A8	Lastenaufzug Bürgerhöfle Oper	UG - OG3	3,20	2,00	5,00	2000	1960	2012	Lichtgitter	Schwenktüren	KUL/4/90/1	Antrieb alt, Steuerung 2012 erneuert, Zugangstüren mangelhaft	
A9	Requisitenaufzug Opernhaus	BG - OG1	2,00	1,45	2,00	1000	1987	-	Lichtgitter	Schwenktüren	KUL/Z/83	hydraulischer Antrieb	schlechte Erfahrungen mit Service des Herstellers
A10	Kantinenaufzug Opernhaus	UG - ZG	0,70	0,80	1,00	250	1974	-	-	Schwenktüren	VG/U/7		Kleingüteraufzug, keine geschlossene Kabine, Transportaufzug Kantine Lagerraum
A11	Böhmpavillion Opernhaus	UG - OG2	0,40	0,60	0,80	100	1983	-	Rolltür	Vertikaltüren	BHG/U/80		Kleingüteraufzug
A12	Behindertenaufzug Opernhaus(Foyer)	ZG - OG2	1,10	1,50	2,20	750	2005	-	Schiebetüren	Schiebetüren	ZHG/3/17	oft Ausfälle, Gründe oft unbekannt	
A13	Verwaltungsaufzug Opernhaus	UG - OG3	0,95	1,80	2,10	675	2008	-	Schiebetüren	Schwenktüren	VG/U/27/1		Zugangstüren nicht behindertengerecht
A14	Behindertenaufzug Schauspiel(Foyer)	SG - OG1	1,10	1,66	2,20	675	2011	-	Schiebetüren	Schiebetüren	hinter der Theke im Foyer		
A15	Bühnenaufzug Schauspiel	UG2 - OG5	0,95	1,10	2,15	375	2013	-	Schiebetüren	Schwenktüren	hinter 7/51		Die Außentüren stoßen im UG an eine Kabeltrasse und können nicht vollständig geöffnet werden.
A16	Prospektaufzug Schauspiel	EG - OG3	1,00	18,70	10,00	1500,00	2011	-	Lichtleiste	Schwenktüren	SH über Technischer Direktion 5.OG		gilt als Bühnentechnische Einrichtung: kein Notruf, keine Sprechstelle, Notausstieg in Decke (ohne Zugang), Notablass von Malsaal aus möglich, 2-Mann-Steuerung, keine weitere Sicherung der Scherkanten an den Regalfächern, Beleuchtung an Steuerkanzel Bühne unzureichend
A17	Stellagenaufzug Schauspiel	UG - OG1	2,50	3,95	4,60	2500	1960	2011	Lichtleiste	Schwenktüren	U/51/2	Antrieb+Steuerung 2011 erneuert	Hubkettenantrieb
A18	Malsaalaufzug	UG - OG3	1,91	9,25	3,48	3500	1960	2012	Lichtleiste	Schwenktüren	KUL/5/7	Antrieb+Steuerung 2012 erneuert	mittiger Antrieb, einseitige Führung: bei einseitiger Beladung Störungen; wenn die Rampe vor SH Hinterbühne hochgefahren ist, fährt der Aufzug automatisch ins UG
A19	Bühnenturm rechts Schauspiel	UG2 - OG6	1,27	1,55	2,00	900	1961	2011	Schiebetüren	Schwenktüren	7/21		Zugangstüren beidseits
A20	Bühnenturm links Schauspiel	UG2 - OG2	1,86	1,30	2,00	900,00	1961	2011	Schiebetüren	Schwenktüren	3/22		
A21	Hebebühne Hof 2	UG - Straßenniveau	1,60	1,25	-			-	-	-	-		
A29	Wäschereiaufzug	Wäscherei EG - OG	0,80	0,98	1,15	100,00	2002,00		Vertikaltüren		VG/E/39		Kleingüteraufzug
A30	Güteraufzug Bürgerhöfle	Materialausgabe UG Bürgerhöfle aussen	1,60	1,95	2,00	3000,00	2006	-	Klappgeländer	Schwenktüren	KUL/U/115a		Baldachinaufzug, leicht schräge Plattform, wechselnde Bediener, oft Fehlbedienungen, dadurch mechanische Schäden, Personenbeförderung untersagt, einseitige Beladung untersagt
A31	Hebebühne Bürgerhöfle	Boden Rampe	1,80	1,20	-	5000,00	2006	-	-	-	-		
	Rampe Bürgerhöfle		2,40	2,50	-	6000,00	2006	-	-	-	-		